

令和3年度 通学路安全対策対応状況一覧表

校区	No	場 所	対策が必要な理由	対応状況 (ハード面)	対策内容・対策案
北吉井小学校	北小1	パパゲーノ北側横断歩道	横断歩道が消えかかっている。	対応済	警察により横断歩道の補修を実施済み。
	北小2	コロポ東側横断歩道	横断歩道が消えかかっている。	対応済	警察により横断歩道の補修を実施済み。
	北小3	門田商店横水路	水路に転落する恐れがある。	対応済	市道路管理者により転落防止柵の新設を実施済み。
	北小4	千田窪公園前横断歩道	車の速度が速く、通行量も多い。	検討中	※登下校時の見守り及び登下校指導等を継続して実施する。
南吉井小学校	南小1	上田歯科医院前交差点	下校時に横断後、右側を歩行するため、道を横切り危険。	対応予定 (R4)	市道路管理者及び警察による交差点の改良を予定している。
	南小2	八木耳鼻科北横断歩道	トンネル出口のため見通しが悪く、車との接触が危惧される。	対応困難	これまでにポストコーンを設置するなどの対策を行っており、ハード面については現状以上の対応が困難である。 ※登下校時の見守り及び登下校指導等を継続して実施する。
	南小3	南吉井小学校西側水路	水路に転落する児童がいた。	対応予定 (R4)	市道路管理者による転落防止柵の新設を予定している。
	南小4	道音寺西側交差点	生垣により見通しが悪く、車との接触が危惧される。	対応済	所有者により生垣の伐採を実施済み。 加えて、市道路管理者による交差点周辺の外側線の補修を予定している。
	南小5	リカーやまうち東側横断歩道	幹線道路の抜け道となっており、車の速度が速い。	対応予定 (R4)	警察及び市道路管理者による路面標示(十字マーク・ドット線)の整備等を予定している。
拝志小学校	拝小1	県道伊予川内線道路 (仙幸寺～拝志小学校)	竹が伸び通行の妨げとなっている。	対応済	県道路管理者により竹の伐採を実施済み。

令和3年度 通学路安全対策対応状況一覧表

校区	No	場 所	対策が必要な理由	対応状況 (ハード面)	対策内容・対策案
拝志小学校	拝小2	拝志郵便局北西道路	県道からの抜け道になっており、車の速度が速い上に、Y字路であり見通しも悪い。	対応予定 (R4)	市道路管理者による外側線の補修を予定している。 (令和元年度にカーブミラーを設置済み)
	拝小3	西之谷公民館前道路	車の速度が速く、過去に交通事故があった。	対応困難	これまでにドット線を設置するなどの対策を行っており、ハード面については現状以上の対応が困難である。 ※登下校時の見守り及び登下校指導等を継続して実施する。
	拝小4	比月堂横道路	ほこら横の石垣が、崩れ落ちそうになっている。	対応困難	個人所有のため、道路管理者等による対応は困難である。 ※登下校時の見守り及び登下校指導を継続して実施する。
	拝小5	別府交差点 (いよてつバス停前)	横断歩道が消えかかっている。	対応済	警察により横断歩道の補修を実施済み。
	拝小6	拝志小学校前横断歩道	横断歩道が消えかかっている。	対応予定 (R4)	警察による横断歩道の補修を予定している。
	拝小7	仙幸寺バス停周辺の歩道	大雨が降った際に、歩道が大きな水たまりとなり、歩行が困難となる。	対応困難	県道沿いにある山から流れ出る水が原因であるため、道路管理者によるハード面の対応は困難である。 ※登下校時の見守り及び登下校指導を継続して実施する。
	拝小8	仙幸寺バス停前住宅堀	住宅堀が崩れそうになっている。	対応困難	個人所有のため、道路管理者等による対応は困難である。 ※登下校時の見守り及び登下校指導を継続して実施する。
	上林小学校	上小1	上林小学校南側十字路	坂道のため、下りの車や自転車の速度が速く、児童と車両が接触しそうになった。	対応予定 (R4)
上小2		二の瀬バス停付近の道路	カーブになっており見通しが悪く、坂道であるため、下りの車や自転車の速度が速い。	対応予定 (R4)	県道路管理者による減速を促す路面標示の整備等を予定している。
上小3		上林小学校前陸橋	陸橋が老朽化している。	対応予定 (R4)	県道路管理者による点検の実施及び補修を予定している。
上小4		花山橋付近の道路	岩が張り出し、細かく砕けた箇所がある。災害時には落石の恐れがある。	随時対応	市道路管理者が定期的な道路パトロールを実施し、経過を観察する。 ※登下校時の見守り及び登下校指導等を継続して実施する。

令和3年度 通学路安全対策対応状況一覧表

校区	No	場 所	対策が必要な理由	対応状況 (ハード面)	対策内容・対策案
川上 小学校	川小1	町筋の民家	瓦等の落下の恐れがある。	対応困難	個人所有のため、道路管理者等による対応は困難である。 ※登下校時の見守り及び登下校指導を継続して実施する。
	川小2	中山寺(石碑含む)	倒壊の恐れがある。	対応困難	個人所有のため、道路管理者等による対応は困難である。 ※登下校時の見守り及び登下校指導を継続して実施する。
	川小3	泉内科東側民家のブロック塀	倒壊の恐れがある。	対応困難	個人所有のため、道路管理者等による対応は困難である。 ※登下校時の見守り及び登下校指導を継続して実施する。
	川小4	町筋水路(下之町)	水路に転落する恐れがある。	対応中	市道路管理者が転落防止柵の新設を行っている。
	川小5	泉内科東側道路	水路に転落する恐れがある。	対応予定 (R4)	市道路管理者による転落防止柵の新設を予定している。
	川小6	吉久の道路(交差点)	交差点に横断歩道がなく、車の速度も速い。	対応困難	警察による現地調査の結果、交通量が少ないため、横断歩道の設置は困難である。 ※登下校時の見守り及び登下校指導を継続して実施する。
	川小7	川内体育センター前交差点	交差点に横断歩道がなく、車の速度も速い。	対応困難	警察による現地調査の結果、交通量が少ないため、横断歩道の設置は困難である。 ※登下校時の見守り及び登下校指導を継続して実施する。
東谷 小学校	東小1	村上中央書店前の道路	車の速度が速く、通行量も多い。	対応済	国道路管理者により減速を促す路面標示(ドット線・追突注意)の補修を実施済み。
	東小2	国道11号線(則之内)の歩道	歩道の縁石に自転車のタイヤが引っかかり、転倒する場面が数回見られた。	対応困難	縁石は歩道の構造上必要であることから、警察による交通安全の啓発活動及び自転車指導を実施している。 ※登下校時の見守り及び登下校指導等を継続して実施する。
西谷 小学校	西小1	県道美川川内線路側帯(枇杷坂バス停と榎富久の間)	雑草が広範囲に繁茂しており、児童の姿が見えにくい。	対応済	県道路管理者により草刈りを実施済み。
	西小2	市営住宅保免団地付近の民家	空き家になっており、割れている窓ガラス等が落下する恐れがある。	対応困難	個人所有のため、道路管理者等による対応は困難であることから、通学路を変更した。

令和3年度 通学路安全対策対応状況一覧表

校区 No	場 所	対策が必要な理由	対応状況 (ハード面)	対策内容・対策案
重信中学校	重中1 国道11号線牛淵高架下北側道の交差点	見通しが悪く、自転車との接触事故があった。	対応済	市道路管理者によりカーブミラーの新設を実施済み。
	重中2 重信中学校南門前道路	道幅が狭くなっているにも関わらず、車の速度が速い。	対応済	警察により時速30kmの速度規制を実施済み。加えて、市道路管理者による通学路路面標示(ピクトグラム)の新設を予定している。
	重中3 旧重信町役場跡南側の交差点	交差が十字路になっておらず、横断時に車との接触が危惧される。	対応予定 (R4:設計 R5:工事)	市道路管理者による歩道整備の実施を予定している。
川内中学校	川中1 川内中学校正門前道路	水路に転落する恐れがある。	対応予定 (R4)	市道路管理者による転落防止柵の新設を予定している。
	川中2 らくれん前の横断歩道	カーブになっており見通しが悪いが、通行量も多く、車の速度が速い。	対応困難	警察による現地調査の結果、信号機の設置は困難である。 ※登下校時の見守り及び登下校指導を継続して実施する。

【集計】

対応状況(ハード面)	箇所数
対応済(対応中含む)	11
対応予定(随時対応含む)	12
検討中	1
対応困難	13
合計	37

※ 警察及び道路管理者によるハード面の対応が困難な箇所等については、学校による登下校時の見守り及び登下校指導を継続して実施する。