

質 疑 回 答 書

令和7年6月13日

東 温 市 総 務 部 企 画 財 政 課 管 財 係
〒 791-0292 東 温 市 見 奈 良 530 番 地 1
TEL (089)964-4401 (直通)
FAX (089)964-1609

業務名：高規格救急自動車整備事業

	質問	回答
1	P4-第2章-1 リヤステップ跳ね上げる構造とございますが、跳ね上げ構造は対応出来ないため、車庫内に収まるようにバンパーを切り欠いてステップを取付する構造としておりますが問題ないでしょうか。	仕様書には構造等の工夫をするように記載していますが、車庫内の駐車において問題がないため構造等の工夫をする必要はありません。