

## 令和7年度 通学路安全対策対応状況一覧表

校区	No	場 所	対策が必要な理由	対応状況 (ハード面)	対策内容・対策案
北吉井小学校	北小1	愛媛大学医学部北西のピクトグラム	ピクトグラムが薄くなっている。	対応済	塗り替え実施済み。
	北小2	セブンスター付近の路側帯	外側線が薄くなっている。	対応済	塗り替え実施済み。
	北小3	愛媛大学医学部北側(あい薬局前)道路標示	「止まれ」の表示が薄くなっている。	対応予定(R8)	塗り替え予定。
	北小4	愛媛大学医学部北口付近の交差点	児童の通学路と愛大に出入りする車の進路が重なっていて、非常に危険である。	対応予定(R8)	歩行者優先を分かりやすくするため、路側帯にグリーンベルトを整備予定。
南吉井小学校	南小1	南吉井小学校前交差点	多くの児童が横断する道路であり、横断歩道もあるが車通も多く、速度も速いため危険である。	対応済	減速を促す路面標示を整備済み。
	南小2	ファミリーマート東温野田店付近	低学年児童の顔付近を覆うほど、草が茂っており、歩道が通りにくく、見通しが悪くなっている。また、街路樹の葉で歩道の信号機が見えづらくなっている。	対応済	除草及び枝打ち実施済み。
拝志小学校	拝小1	拝志郵便局北西の道路	Y型道路交差点で、合流地点に向けて車が同時に飛び出した際には、事故のおそれがある。幅が狭い道路であるが、県道からの抜け道として速度を落とさず通る車も多いため危険。	対応済	通学路ののぼり旗を設置し、注意喚起済み。
	拝小2	西之谷公民館前の道路(県道23号線)	車の速度が速い上、過去に交通事故があった箇所であるため、危険である。	対応予定(R8)	減速ドット線を塗り替え予定。
上林小学校	上小1	二の瀬バス停付近の道路	見通しのよくないカーブが続いており、下りの車や自転車はかなりのスピードが出やすく危険。	対応予定(R8)	カラー舗装を整備予定。
川上小学校	川小1	大西商会前の十字路	道が細く、車通りが多いため危険である。	対応済	通学路ののぼり旗を設置し、注意喚起済み。
	川小2	ローソン東温南方店付近	道路幅は狭いが、交通量が多く、速度を出している車・自転車が多い。	対応予定(R8)	道路の再舗装が完了次第、外側線を整備予定。

## 令和7年度 通学路安全対策対応状況一覧表

校区	No	場 所	対策が必要な理由	対応状況 (ハード面)	対策内容・対策案
川上小学校	川小3	川内交番前	横断歩道はあるが、ダイヤモンドがない。	対応済	ダイヤモンドを整備済み。
	川小4	川上小学校北側横断歩道	横断歩道及びダイヤモンドが薄くなっている。	対応済	塗り替え実施済み。
西谷小学校	西小1	東温モーターズ前横断歩道	横断歩道及び北側のダイヤモンドが消えかけている。	対応予定 (R8)	塗り替え予定。
	西小2	則之内西公民館前横断歩道	ダイヤモンドが消えかけている。	対応予定 (R8)	塗り替え予定。
	西小3	西谷小学校西側交差点	一時停止線が消えかけている。	対応予定 (R8)	塗り替え予定。
重信中学校	重中1	八反地ふれあい広場付近交差点	車の往来が多く、複数箇所にカーブミラーがある。一時停止線のない交差点のため、児童・生徒と車の接触が懸念される。	対応困難	警察による現地調査の結果、交差点の全方向にカーブミラーが設置されており、また南北方向の交通量も少ないため、一時停止規制については、対応困難。 ※登下校時の見守り及び登下校指導等の継続実施をお願いします。
川内中学校	川中1	川内中学校北側の道路	徒歩通学の生徒と自転車通学の生徒が東西に分かれて登下校しているが、学校前の横断歩道を渡るためには、横断歩道の無い道路を西側に渡る必要がある。	対応困難	横断歩道の移設について検討を行ったが、現場の交通量、交差点の規模等から現状で対応可能なため、対応困難。 ※登下校時の見守り及び登下校指導等の継続実施をお願いします。

### 【集計】

対応状況 (ハード面)	箇所数
対応済	8
対応予定	8
対応困難	2
合計	18

※ ハード面の対応が困難な箇所等については、登下校時の見守り及び登下校指導を継続して実施する。