

特に浸水想定区域(着色範囲)の中及びその付近にある場所や施設はご注意ください。

このため、浸水想定区域に入っていないからといって、安心することは出来ません。ため池による災害の恐れがある場合には、速やかに避難することが何よりも大切です。

問い合わせ先
東温市農林振興課 089-964-4409

1 大規模地震により堤防が破損、大雨で増水
 ・ ・ ・ 亀裂や堤防前面の滑落など

2 大雨等ため池の水位低下が困難
 ・ ・ ・ 亀裂や堤防前面の滑落箇所からの漏水など


3 破損した堤防が貯水に耐え切れず「決壊」
 ・ ・ ・ 堤防破損箇所が脆くなり、水が土砂とともに一気に押し流される。

亀裂
 漏水
 決壊

決壊地点直下の地域の建物や車は押し流される可能性があります。

緊急時には、ため池の水位を低下させるなど、決壊を防ぐための処置が行われます。

●決壊の形状は、下図のとおり仮定し算定しています。



浸水時に想定される水深	
	0.5m未満の区域
	0.5～1.0m未満の区域
	1.0～2.0m未満の区域
	2.0～5.0m未満の区域
	5.0m以上の区域

- | | |
|---|------------|
|  | 緊急避難場所 |
|  | 避難所 |
|  | 避難所兼緊急避難場所 |
|  | 福祉避難所 |
|  | 医療機関 |
|  | ため池 |

- | 緊急輸送道路 | |
|---|-----------------|
|  | 一次緊急輸送路(国・公団管理) |
|  | 一次緊急輸送道路(県・市管理) |
|  | 二次緊急輸送道路(県・市管理) |