


# ため池ハザードマップ 芋根池



## ため池ハザードマップの注意点


浸水想定区域は、ため池が一定の条件により決壊した場合を想定していますので、地図に示した区域以外に浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の水深と異なる場合があります。

このため、浸水想定区域に入っていないからといって、安心することは出来ません。ため池による災害の恐れがある場合には、速やかに避難することが何よりも大切です。

## 問い合わせ先

東温市農林振興課 089-964-4409

## ため池決壊想定のイメージ





緊急時には、ため池の水位を低下させるなど、決壊を防ぐための処置が行われます。

## 氾濫シミュレーションについて


ハザードマップ作成にあたり、ため池が一定の条件で決壊した場合、どのような被害範囲となるか知るために、浸水想定区域のシミュレーションを行いました。

地図上では、以下の条件で想定される浸水範囲と水深を示しています。

- 決壊地点は、満水位と地盤高の差が大きい地点としています。
- 決壊の形状は、下図のとおり仮定し算定しています。



### 集合住宅にお住まいの方



### 図面の見方

浸水時に想定される水深

■	0.5m未満の区域
■	0.5~1.0m未満の区域
■	1.0~2.0m未満の区域
■	2.0~5.0m未満の区域
■	5.0m以上の区域

### 記号

人	緊急避難場所
△	避難所
△	避難所兼緊急避難場所
△	福祉避難所
△	医療機関
△	ため池
△	緊急輸送道路
■	一次緊急輸送路(国・公團管理)
■	一次緊急輸送道路(県・市管理)
■	二次緊急輸送道路(県・市管理)

